



# Vehicle Service Records (VSR Explorer)

## Repair history A-837473

**Registration nr:** ZMH426      **Chassis ID:** A-837473      **VIN:** YV2RT40C3KA837473  
**Market type:**      **Country:**      **Delivery date:** 2018-10-24

PC	Type	Code	Description (English)	#
		<u>2025-02-18 - Mileage: 1 - Order nr: 6347126</u>		
			<i>Repair without detail info</i>	
		<u>2025-02-04 - Mileage: 104001 - Order nr: 6341984</u>		
		LO-177INL	Inleveranskontroll Inkl ifyllning <i>protokoll</i> <i>Service</i>	5
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models <i>chassi och oljebyten, se serviceprotokoll</i>	2.7
		VO-2335400	Fuel and water separator filter, replace	0.4
		VO-2220700	Oil filter, engine, replace <i>filter, exkl. oljebyt</i>	0.3
		VO-2562400	Filter insert, air cleaner, replace <i>bara primärfilter</i>	0.3
		VO-2341400	Filter for fuel tank ventilation, replace <i>byte</i>	0.1
		VO-5612600	Air drier insert, replace <i>Ta ur testkablage</i>	0.4
		VO-23861998	FUEL FILTER	1
		VO-24225150	FUEL FILTER	1
		VO-23658092	OIL FILTER	2
		VO-21707132	OIL FILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-21743197	AIR CLEANER <i>M0137 EMS (NOX MONITOR, WAVE 1), SW UPDATE. FH/FM (4), RB-A146</i>	1
		VO-2800500	Engine management system (EMS)/Engine control module (ECM), software update	0.2
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool <i>M0037 FLS, SW UPDATE. FH/FM (4)/FL/FE (3)</i>	0.2
		VO-3666400	FLS, SW update (incl. Campaign only) <i>Endast kampanj. Endast kampanj</i>	0.2
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
		VO-976068	O-RING	1
		VO-6431200	Link rod, replace	1.1
		VO-23834389	LINK ROD	1
		VO-994219	LOCK NUT	2
		VO-5110600	Brake pads, replace (two front wheels)	2
			<i>Ingående operationer:</i>	
		VO-24226156	BRAKE PAD KIT	1
		VO-5120700	Brake pads, replace (two driven wheel)	2
			<i>Ingående operationer:</i>	
		VO-24226156	BRAKE PAD KIT	1
		VO-20706973	DUST COVER	2
		VO-20706973	DUST COVER	1
			<i>77036 Drivhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)</i>	
			<i>51221 Bromsklotsar, byte (två bakhjul). Losstagna hjul</i>	
			<i>77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)</i>	
			<i>51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul</i>	
			<i>Läcker från kraftuttag</i>	
		VO-4820000	Power take-off (crankshaft, engine)	1.4
			<i>operationsnummer</i>	
			<i>Demo för byte av packning</i>	
		VO-3600000	Other electrical equipment, general	4
		SE3-PEM23068342C	V VDS4.5 10W-30 BU	34
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	34
		SE3-VBG09-177500	Smörjplugg. 10-pa	1

2025-01-24 - Mileage: 103948 - Order nr: 6341390

			<i>Axel 1 skiftat till axel 3</i>	
		LO-772001	Skiftning av hjul t.o.m. 22,5"	0.18
			<i>Axel 1</i>	
		LO-772006	Av & på mont. samt skiftning och	0.5
			<i>balansering 22.5"</i>	
		SE3-CDS513047	Conti 385/55R22.5	2
		SE3-MIL	04 Återv.avg LV-däck	2
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	






























































2024-11-28 - Mileage: 103086 - Order nr: 6329594

		FRARB	Främmande Arbete	
			<i>ZMH426 utvändig tvätt</i>	
			<i>BJJ28J utvändig tvätt</i>	
			<i>THB27K utvändig tvätt och kallavfettning</i>	
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

2024-09-17 - Mileage: 64035 - Order nr: 6311733

			<i>Tvätt av lastbilar</i>	
--	--	--	---------------------------	--

PC	Type	Code	Description (English)	#
	*	FRARB	Främmande Arbete	
			ZMH426 utvändig tvätt och kallavfettning	
			YBX61W utvändig tvätt och kallavfettning	
	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
		<u>2024-08-07 - Mileage: 64035 - Order nr: 6302741</u>		
			Tvätt av lastbilar	
	*	FRARB	Främmande Arbete	
			ZMH426 utvändig tvätt och kallavfettning	
	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
		<u>2024-04-17 - Mileage: 73948 - Order nr: 6278974</u>		
		LO-772006	Av & på mont. samt skiftning och balansering 22.5"	0.5
		S-7	385/55R22,5 X Multi F	2
		LO-137AVGIFT LV	Återviningsavgift LV	2
	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
		<u>2024-04-11 - Mileage: 73967 - Order nr: 6278968</u>		
			C: Hö-Dörr.	
		VO-8000000	Body, cab and interior, general. Secondary operation number	5.8
			VBG draget behöver smörjas. Vi använder den för sällan.	
		VO-1758900	Lubrication of trailer hitch	0.1
			Bromsbelägg, Bilen varnade en gång. Kontroll och byte om det behövs.	
		LO-510	Hjulbroms	0.1
		VO-24226155	BRAKE PAD KIT	1
			C: Blåsten slet upp dörren.	
			C: Införskaffning och byte av dörr på Högersida.	
		VO-82110642	SEALING	1
		VO-82341471	FOIL	1
		VO-21958840	DECAL	1
		LO-LACKTRP	Lacktransport Används vid försäkringsskador	0.43
	*	FRARB	Främmande Arbete	
			CTC Costoms Specialist AB(Lack kostnad)	
			Reknr: T042919-186731	
		VO-5108800	Brake pads, replace (two rear wheels)	1
			Konrtoll bromsar.	
	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
		<u>2024-02-01 - Mileage: 64035 - Order nr: 6261344</u>		
			Tvätt av lastbilar	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		FRARB	Främmande Arbete ZMH426, YBX61W, TYC49G, APT93E	
		<u>2023-09-04 - Mileage: 44122 - Order nr: 6219683</u>		
			Service	
			C: Spoilern (mitten, nedre) sönder.	
			C: Felkod/varning för slitna bromsarna.	
			C: Gnissel vänster frambroms.	
			C: Kolla och byt torkarblad om det behövs.	
		LO-824	Framstycke, Frontparti	0.5
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.7
			chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
		VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.4
		VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
		VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.2
		VO-2562700	Filter insert, air cleaner, replace	0.1
			bara primärfilter	
		VO-6452500	Oil filter, power steering, replace	0.1
		VO-8721000	Air and ventilation filters, air conditioning, replace. All	0.1
		VO-23149532	BRAKE PAD KIT	1
		VO-5110600	Brake pads, replace (two front wheels)	1.8
			Ingående operationer:	
			77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
			51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul	
		VO-5120700	Brake pads, replace (two driven wheel)	1.8
			Ingående operationer:	
			77036 Drivhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
			51221 Bromsklotsar, byte (två bakhjul). Losstagna hjul	
		VO-23149532	BRAKE PAD KIT	1
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		VO-5000600	Brake pads, test	0.2
			C: Kund har beställt en ny.	
			C: Motera den nya. OK	
			C: Felsökning, ingen gnissel hörs efter bromsklotsar byte	
			C: Ingen åtgärd.	
			C: Kontroll, Torkarblad är bra skick	
			C: Ingen åtgärd.	
			C: Varnar för luftsysteem fel	
			C: Felsökning, luftpatron är förbrukat	
			C: Byte av luftpatron, kalibrering. OK	
		VO-5612600	Air drier insert, replace	0.4
			C: Felsökning, bromsklotsar är slitna på fram och drivaxel.	
			C: Byte av bromsklotsar första och andra axel, bromsok	
			rost borttagning och rengöring. OK	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
		VO-23658092	OIL FILTER	2
		VO-21707132	OIL FILTER	1
		VO-20579690	SEALING RING	1
		VO-23880105	FUEL FILTER	1
		VO-24225150	FUEL FILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-20580233	FILTER	1
		VO-23515346	VENTILATION FILTER	1
		VO-23515118	VENTILATION FILTER	1
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
		SE3-VBG49-005500	VBG Mekolja. per s	1
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

2023-06-01 - Mileage: 1 - Order nr: 6206004

			<i>tvätt</i>	
		1920300	Underleverantörskostnader Främmande	
			<i>tvätt</i>	
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

2021-02-25 - Mileage: 0 - Order nr: 7575389

		10	Besiktningskostnad	
--	--	----	--------------------	--